MONTÁŽNÍ MANUÁL

Kování pro vícedílné brány

Teleskopické posuvné brány se dvěma nebo třemi křídly



Příklad osazení teleskopické posuvné brány

TSG2B5M

Dvě křídla

Montáž: kroky 1-9

TSG3A5M

Tři křídla

Montáž: kroky 1-12

Maximální šířka průjezdu u obou sad: 5 m

Rozměr **F** je šířka jednoho křídla a současně boční prostor potřebný pro odsunutí brány. Výpočet pro obě sady je na straně 8.

Kladky, lanko a pevný držák


1 Montáž kladek a ocelových lanek



Zasuňte jeden konec lanka do jednoho otvoru pouzdra. Druhým otvorem lanko samo vyjde ven.

2 Sestavení pevného držáku


Napnutí lanka nastavte šroubem s vnitřním šestihranem.



Zasuňte lanko do šestihranné spojky a zajistěte je dotažením šroubu s vnitřním šestihranem.


3 Montáž kladkové sestavy na křídlo

Hotovou kladkovou sestavu namontujte na spodní část křídla.




Ochranný kryt a vodicí rolny

4 Montáž ochranného krytu



5 Držák vodicích rolen


Na opačnou stranu křídla namontujte držák vodicích rolen.



Druhé křídlo a spojení vedení

6 Vodicí profil a spojovací držák


Na druhé křídlo namontujte vodicí profil a spojovací držák.



Dbejte, aby byl ohýbaný držák ve svislém směru zarovnaný s hranou křídla.

7 Sesazení obou křídel

Zasuňte obě křídla do vodicího profilu.




7.3 Namontujte kryt.

Spodní spojení a dvě křídla


8 Spojení spodních částí křídel

Ve spodní části spojte obě křídla šroubovým spojem.



9 Dokončení dvoukřídlé sestavy

Montáž kování obou křídel je dokončena.




Spodní část lze podle vyobrazení namontovat s upevňovací deskou nebo bez ní.

TSG2B5M: montáž kování dokončena. TSG3A5M: pokračujte kroky 10-12.

Rozšíření na třetí křídlo


10 Montáž tří křídel

Sestavte druhou kladkovou sestavu a namontujte ji na spodní část prostředního křídla. Poté podle výše uvedených kroků připojte třetí křídlo.



11 Pevný držák třetího křídla


Namontujte pevný držák na třetí křídlo.



Dokončení tříkřídlé sestavy

12 Montáž držáku

Namontujte držák. Tím je montáž dokončena.



TSG3A5M - montáž kování tří křídel je dokončena.


Rozměry a prostor pro odsunutí

Význam rozměrů


L - šířka průjezdu, maximálně **5 m**.
F - šířka jednoho křídla a boční prostor potřebný pro odsunutí brány.
C - překrytí sousedních křídel.

A a B jsou rozměry vyznačené u okrajů sestavy. Jejich hodnoty podklad neurčuje.

Řez spodním propojením




TSG2B5M | Dvě křídla



F = (L + A + B + C) / 2

TSG3A5M | Tři křídla



F = (L + A + B + 2 × C) / 3

Do vzorců dosazujte rozměry ve stejných jednotkách. U kót řezu není jednotka uvedena.


Složení sady TSG2B5M

Dvě křídla · maximální šířka průjezdu 5 m



Katalogové vyobrazení: TSG2B0-5M

Typy vyobrazených součástí



Kladky v pouzdrech



Ocelové lanko



Spojky a napínací díly lanka



Pevné a spojovací držáky




Ochranné kryty lanka



Vodicí U profil s koncovými a upevňovacími díly



Spojovací držák se čtyřmi rolnami



Horní vodicí konzola

Přehled vychází z katalogového vyobrazení. Číselný kusovník ani dodávané délky dílů podklad neuvádí.


Složení sady TSG3A5M

Tři křídla · maximální šířka průjezdu 5 m



Katalogové vyobrazení: TSG3A0-5M

Typy vyobrazených součástí



Kladky v pouzdrech



Ocelové lanko



Spojky a napínací díly lanka



Pevné a spojovací držáky




Ochranné kryty lanka



Vodicí U profil s koncovými a upevňovacími díly



Spojovací držák se čtyřmi rolnami



Horní vodicí konzola

Přehled vychází z katalogového vyobrazení. Číselný kusovník ani dodávané délky dílů podklad neuvádí.